

RISQUES CHIMIQUES

Niveau 2 : ENCADRANTS

PROMÉO
FORMATION



Public/Pré-requis

Toute personne d'entreprise extérieure (EE) encadrant une équipe d'intervenants dans les usines chimiques et pétrochimiques possédant une carte N1 en cours de validité ou ayant passé avec succès le test de pré-requis Niveau 2. Il est impératif que les stagiaires aient une parfaite maîtrise du français (lu, écrit, parlé).

Objectifs

- Informer et responsabiliser les personnels d'encadrement des EE et surtout ceux présents sur le site sur le contexte particulier dans lequel leur entreprise va exercer son activité de prestations dans une usine chimique et pétrochimique.
- Aborder le cadre réglementaire d'une manière accessible.
- Développer le rôle des acteurs externes et internes de la sécurité (CHSCT, etc...).
- Motiver la nécessité de connaître et de faire appliquer les procédures de prévention spécifiques à chaque site ou procédures particulières appliquées à certains travaux par l'entreprise utilisatrice comme étant sensibles.
- Faire acquérir à des entreprises extérieures l'esprit de partenariat et les bases d'une culture sécurité propre aux industries chimiques et pétrochimiques.

Durée

2 jours consécutifs : Formation exclusivement en inter entreprises.

Pédagogie

- Pédagogie participative, Contrôle obligatoire des connaissances, Vidéo-projecteur.
- Documents et procédures types.
- Livret stagiaire.

Validation

Certificat de connaissances reconnu par l'UIC (Union de l'Industrie Chimique) sous réserve de réussite aux « tests de contrôle ».

Validité : 4 ans.

Programme

Introduction

- Notions de danger, risque, situation d'urgence, prévention.
- Rôles et responsabilités.
- Coactivité.
- Accidents du Travail.
- Acteurs internes et externes de la prévention.
- Dangers liés aux industries chimiques et pétrochimiques.

Rôle et mission du titulaire du certificat de Niveau 2

- Identifier son ou ses interlocuteurs dans l'entreprise utilisatrice.
- Connaître les consignes de sécurité de l'entreprise utilisatrice.
- Préparer et organiser le travail, informer les exécutants
- Vérifier la mise en œuvre des moyens de prévention.
- Être réactif à tout changement de la situation de service.

Risques liés à la coactivité

- Risques dans le cadre de la coactivité.
- Risques génériques : risque chimique, feu et travaux à chaud, électricité, équipement de travail, bruit, circulation, travaux en hauteur, manutention manuelle et mécanique, désordre, pression et nettoyage haute pression, sablage, travaux en espaces confinés, rayonnements ionisants et non ionisants, explosion, électricité statique.

Organisation de la prévention lors des interventions

- Procédure et consignes.
- Plans de prévention, autorisation de travail.
- Consignes et modes opératoires .

Etude de cas

Réactivité/conduite à tenir en situation de travail dégradée

www.promeo-formation.fr